



Выберете оборудование для своих потребностей



Линейка polarjet

Требования при работе с оборудованием polarjet – подача сжатого воздуха и гранул сухого льда. Скорость очистки загрязненной поверхности полностью пропорциональна потреблению сжатого воздуха и гранул сухого льда. Каждый аппарат polarjet является пневматическим оборудованием и не требует подключения к электричеству.

Модели polarjet 1600 и polarjet 2000 используются для удаления поверхностных загрязнений, толщина которых возможно очистить ногтем.

Модель polarjet 6000 подходит для загрязнений, которые требуют очистки с помощью шпателя. Производительность моделей polarjet 1600 plus и polarjet 4000 является промежуточной.

polarjet[®]AG
Российское
представительство

Т.: +7 (495) 233-48-00
www.polarjet.ru

